
PKC 12+450,000
R=450,000
PKC 12+544,40
KLK 12+554,40
KLK 12+594,22
PKC 12+605,22
R=60,000
Przepust
40+609,60
KLK 12+660,52
R=60,000
PKC 12+660,52
PZ 12+676,54
PZ 12+701,54
PZ 12+910,23
PZ 13+069,62
PZ 13+120,41
R=500,000
41+185,55
41+206,21
PKC 41+111,00
PKC 40+545,17
KLK 40+605,98
R=62,500
PKC 12+605,22
R=62,500
KLK 12+619,93
R=62,500
12+700
12+800
12+900
13+000
13+100
13+200
13+300
13+400
13+500
13+600
13+700
13+800
13+900
14+000
14+100
14+200
14+300
14+400
14+500
14+600
14+700
14+800
14+900
15+000
15+100
15+200
15+300
15+400
15+500
15+600
15+700
15+800
15+900
16+000
16+100
16+200
16+300
16+400
16+500
16+600