

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ PRÓBKI WODY

Lokalizacja: BIAŁYSTOK - DW 678.

Nr otworu		OM 11a-1
Głębokość pobrania [m]		4,00
Mętność	mg/l SiO ₂	>30
Barwa	mg/l Pt	15
Zapach		Z1R
Odczyn pH		7,8
H ₂ S	mg/l	nw
CO ₂ wolny	mg/l	13,2
CO ₂ agresywny	mg/l	nw
Twardość przem.	mval/l	4,9
Twardość przem.	⁰ n	13,7
Chlorki	mg/l	24,0
Siarczany	mg/l	14,0
Twardość ogólna	mval/l	5,8
Wapń	mg/l	88,2
Magnez	mg/l	17,0
Amoniak	mg/l	0,40

Skrót orzeczenia wg PN – EN 206-1:

Środowisko wodne nie wykazuje własności agresywnych w stosunku do betonu.